




POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED SEVEROZÁPADNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

±0,000 = na úrovni 1.NP budovy

LEGENDA

- fasáda: probarvená silikátová omítka zr. 1,5mm přírodní odstín
- sokl: marmolit tmavě šedý
- střecha: eternitové šablony černé
- okna a dveře: dřevěné euro - šedé s čirým zasklením
- dřevěné prvky: bezbarvá lazura
- klempířské prvky: TiZn přírodní odstín

STAVEBNÍ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ ČEKÁRNY

Místo	parc.č. 4/3, k.ú. Budišov nad Budišovkou
Investor	Město Budišov nad Budišovkou, Halaškovo nám. 2, 747 87 Budišov/Buď.
Stupeň	stavební řízení
Zodp. projektant	Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641
Vypracoval	Ing. Jaromír Krejčí, TAYLORTEAM s.r.o., Opava
Datum	březen 2012

TAYLORTEAM
PROJEKTY-INŽENYRING-ÚČETNICTVÍ-DANĚ
TAYLORTEAM s.r.o.
Lužická 1308/16, 747 06 Opava
IČ 278 49 619, DIČ 278 49 619
www.taylorteam.cz

POHLEDY - NOVÝ STAV | **měř. 1:100** | **č.v.112.7** | 1 2 3 4 5 6 7