



ŘEŠENÁ ČÁST BUDOVY č.p.229

- zateplení fasád objektu
- výměna okenních a dveřních výplní
- zateplení a výměna střechy

±0,000 = na úrovni 1.NP budovy

STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY BUDOVY Č.P. 229

Místo	parc.č. st. 721, k.ú. Budišov nad Budišovkou
Investor	Město Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou
Zodp. projektant	Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641
Vypracoval	Jaromír Krejčí, TAYLORTEAM s.r.o.
Datum	červenec 2016



TAYLORTEAM s.r.o.
Lužická 1308/16, 747 06 Opava
IČ 278 49 619, DIČ CZ 278 49 619
www.taylorteam.cz