



LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- SOKLOVÉ ZDIVO: očistit tlakovou vodou a opravit spárování
- FASÁDY: 100% otlučení omítek zdiva a očištění povrchu tlakovou vodou
 - + kontaktní zateplovací systém minerální vatou a pěnovým polystyrénem
 - se silikonovou fasádní omítkou ve dvou barevných odstínech dle výběru investora
- OKNA: nová okna plastová bílá s čirým a mléčným zasklením
- DVEŘE: plastové s čirým bezpečnostním zasklením, barva dle výběru investora
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY: titaninkový plech přírodní
- STŘEŠNÍ KRYTINA: vláknocementová střešní krytina, barva dle výběru investora

POZNÁMKY

- před zahájením výroby jednotlivých prvků nutno provést přesné měření na stavbě a dohodnout podrobnosti výrobků s investorem
- jsou-li uvedeny konkrétní obchodní názvy, tak se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu a je možné i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení
- detaily schodiště, zateplení, stříšky, rampy a římsy viz samostatné výkresy
- objekt bude před zahájením prací, po odbourání části budovy, staticky zajištěn systémem dodatečně vlepené helikální výztuže firmou ULAS s.r.o. (viz statické zajištění trhlin)
- požární odolnost jednotlivých konstrukcí viz požárně bezpečnostní řešení

±0,000 = na úrovni vstupu do budovy

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA BYTOVÉHO DOMU

Místo	parc.č. 403, k.ú. Budišov nad Budišovkou, obec: Budišov nad Budišovkou
Investor	Město Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou
Stupeň	DSP
Zodp. projektant	Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641
Vypracovala	Kristýna Můčková, TAYLORTEAM s.r.o.
Datum	duben 2017



TAYLORTEAM s.r.o.
Lužická 1308/16, 747 06 Opava
IČ 278 49 619, DIČ CZ 278 49 619
www.taylorsteam.cz