



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	ZVL. ÚPRAVA STĚN
1.01	WC	2,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD
1.02	HYGIENA	2,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD
1.03	HYGIENA	2,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD
1.04	PŘEDSÍŇ	2,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKLÍK
1.05	WC	2,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD
1.06	IMOBILNÍ WC	3,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD
1.07	ČEKÁRNA	29,27	PVC	PVC LIŠTA
1.08	TZB	5,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKLÍK
1.09	INFOCENTRUM	11,27	PVC	PVC LIŠTA

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO - zdivo z CPP a plynosilikátových tvárníc tl. 300mm
	ZAZDÍVKY STÁVAJÍCÍHO ZDIVO - dozdit z CPP na maltu M5 tl. 300mm
	NOVÉ PŘÍČKY - pórobetonové tvárnice tl.150mm na tenkovrstvou zdící maltu

POZNÁMKY

- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU ŘEŠENY SAMOSTATNOU ZPRÁVOU PBŘ
- PROSTUPY PRO ROZVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PROVÉST DLE VÝKRESŮ SPECIALISTŮ A ZPRÁVY PBŘ
- VÝPIS OKEN A DVEŘÍ VIZ SAMOSTATNĚ
- VŠECHNY MÍSTNOSTI UVNITŘ DISPOZICE A BEZ OKENNÍCH OTVORŮ BUDOU NUCENĚ VĚTRÁNY
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PROVÉST MĚŘENÍ PŘESNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ

±0,000 = na úrovni 1.NP budovy



STAVEBNÍ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ ČEKÁRNY

Místo	parc.č. 4/3, k.ú. Budišov nad Budišovkou
Investor	Město Budišov nad Budišovkou, Halaškovo nám. 2, 747 87 Budišov/Buď.
Stupeň	stavební řízení
Zodp. projektant	Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641
Vypracoval	Ing. Jaromír Krejčí, TAYLORTEAM s.r.o., Opava
Datum	březen 2012



TAYLORTEAM
PROJEKTY-INŽENÝRING-ÚČETNICTVÍ-DANĚ

TAYLORTEAM s.r.o.
Lužická 1308/16, 747 06 Opava
IČ 278 49 619, DIČ 278 49 619

www.taylorteam.cz

PŮDORYS 1.NP - STAVEBNÍ ZMĚNY

měř. 1:50

č.v.112.4

1 2 3 4 5 6 7

